

Direcția Patrimoniul Cultural



- Ministerul Apărării Naționale, Direcția Domenii și Infrastructuri, str. Drumul Taberei nr. 7B, sect. 6, București, tel./fax 021/3198152
- S.c. GOTRACAM s.r.l.



Aprobat,



A V I Z nr. 199 / M / 2016

Referitor Restaurare, rehabilitare, conservare și amenajare spațiu expozițional – Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial de pe Vârful Caraiman

OBIECTIVUL: Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial, oraș Bușteni, Vîrful Caraiman - cod LMI PH-IV-a-B-16887
ADRESA: Raza teritorială a orașului Bușteni, Platoul Bucegi, Vârful caraiman, jud. Prahova
PROIECT: Restaurare, rehabilitare, conservare și amenajare spațiu expozițional – Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial de pe Vârful Caraiman
BENEFICIAR: Ministerul Apărării Naționale, Direcția Domenii și Infrastructuri
PROIECTANT: S.c. GOTRACAM s.r.l., arh. Laura Ilie, specialist MC.
FAZA: D.A.L.I.

Documentația, transmisă de s.c. GOTRACAM s.r.l. și înregistrată la Ministerul Culturii cu nr. 4388/08.08.2016, cuprinde părți scrise: certificatul de urbanism nr. 70/22.04.2016; documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, documentar fotografic, expertiza tehnică, raport de expertiză, studiu preliminar restaurare, investigații geofizice și piese desenate: plan de încadrare în zonă, plan de situație, planuri niveluri, fațade, secțiuni (relevu), plan parter intervenții, plan organizare execuție, amenajări interioare, planuri instalații sanitare, planuri instalații electrice, plan instalație paratrăsnet,

Un exemplar a fost reținut pentru arhiva D.P.C.- M.C.


Documentația propune următoarele lucrări: reparații/refaceri ale elementelor de beton degradate, (balustrada scării de la terasa de acces, elemente de beton cu armături dezvelite etc.), repararea fisurilor din elementele de beton prin injecții epoxidice, se realizează subsolul tehnic, grupul sanitar și bazinul de apă în interiorul terasei de acces, se realizează golul de ușă în zidul de sprijin al terasei de acces, se desface și reface placa de pardoseală a terasei de acces, se desface betonul de pantă de la nivelul terasei soclului și se realizează o hidroizolație elastică cu capacitatea de difuzie a vaporilor, se efectuează studii de defectoscopie și se identifică efectele coroziunii, a oboselii locale a profilelor metalice și se va realiza o cartare a defectelor și se vor efectua teste nedestructive. Se vor dispune soluții locale de remediere a defectelor structurii metalice, se va reface protecția anticorozivă a crucii și a scărilor metalice interioare. Se vor reface, repara, recondiționa toate finisajele (exterioare și interioare). Se vor reface în totalitate instalațiile electrice ale soclului și suprastructurii metalice împreună cu sistemul de iluminat al crucii, se vor monta echipamente de supraveghere video, detecție și balizaj pe suprastructura metalică, se amenajează spațiul expozițional în interiorul soclului, se va monta un sistem corespunzător de paratrăsnet.

Documentația înregistrată la Ministerul Culturii cu nr. 4388/08.08.2016 a fost analizată în ședința Secțiunii Tehnice de Arhitectură și Inginerie a C.N.M.I. din 10.08.2016 și în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificări și completări ulterioare, se acordă:

AVIZ FAVORABIL
pentru documentația prezentată.

- cu condiții: - completarea documentației cu studii de materiale și patologice cu propuneri de intervenții de conservare și de restaurare susținute de piese desenate corespunzătoare.
- completarea documentației se va face sub coordonarea specialiștilor de la Institutul Național al Patrimoniului.

Director
Direcția Patrimoniu Cultural
Ștefan-Emilian Gamureac



Întocmit: cons. DPC/SAPC arh. M. Mateescu

